STELLUNGNAHME 2021-04-065 öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Schäpe
	Telefon	3 05-2320
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	ulrich.schaepe@ingolstadt.de
	Datum	25.03.2022

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss IV-Südost	

Beratungsgegenstand

Ausfahrt Straße Am Anger / Asamstr.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Situation wurde durch das Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, sowie dem Tiefbauamt vor Ort besichtigt und aus fachlicher Sicht bewertet.

Insbesondere die Anbringung eines Verkehrsspiegels auf der gegenüberliegenden Straßenseite würde aus fachlicher Sicht zu keiner Verbesserung der Verkehrssicherheit führen, da die Entfernung von der Radfahrerfurt bis zur gegenüberliegenden Straßenseite zu weit ist um Radfahrer auf dem Radweg in der Geisenfelder Straße in Fahrtrichtung Westen eindeutig erkennen zu können. Hinzu kommt, dass je nach Blickwinkel durch den Verkehrsspiegel bestimmte notwendige Bereiche nicht erfasst werden.

Die Entfernungen und Geschwindigkeiten der im Verkehrsspiegel erkennbaren Verkehrsteilnehmer (vor allem Radfahrer werden als kleiner Punkt wahrgenommen) können falsch beurteilt werden und zu verkehrsgefährdenden Fehleinschätzungen führen, da unvorsichtiger eingefahren wird.

Die Sicht der ausfahrenden Fahrzeuge aus der Straße Am Anger in die Geisenfelder Straße Richtung Osten ist ausreichend und verträglich.

Es ist ohne Schwierigkeit möglich, sich bis zur Linie der Radfahrerfurt heranzutasten, wobei man mit dem Fahrzeug die Radfahrerfurt nicht überfahren muss. In Annäherung an die Radfahrerfurt besteht sogar die Sicht auf die Radfahrer. Anschließend kann man sich langsam bis zur Sichtlinie der Fahrbahnrandmarkierung herantasten und hat somit genügend Sicht auf den Radweg.

Laut Mitteilung der Polizei ist in der Geisenfelder Straße / Am Anger kein polizeilich registrierter Verkehrsunfall mit Radfahrern aufgrund von Sichtbeeinträchtigungen vermerkt.

Wir bitten daher um Verständnis, dass aus den oben genannten Gründen kein Verkehrsspiegel montiert wird.

gez.

Ulrich Schäpe
Amtsleiter