STELLUNGNAHME 2022-04-049 öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Schäpe
	Telefon	3 05-2320
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	ulrich.schaepe@ingolstadt.de
Datum	05.10.2022	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss IV-Südost	

Beratungsgegenstand

Park- und Garagenausfahrtssituation in der Dahlienstraße

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bezirksausschuss berichtete in der Sitzung vom 07.07.2022 von der schwierigen Ausfahrtssituation aus den Privatgrundstücken in der Dahlienstraße aufgrund parkender Fahrzeuge. Anwohner haben vorgeschlagen, Grenzmarkierungen gegenüber den Zufahrten anzubringen.

Entsprechend der für uns verbindlichen Richtlinien für die Markierung von Straßen sollen im Zusammenhang mit Grundstückszufahrten keine Grenzmarkierungen angebracht werden. Diese stellen ein Verkehrszeichen dar und kommen nur in besonders gelagerten Fällen zum Einsatz, z. B. an Stellen, wo durch verbotswidrig parkende Fahrzeuge die Verkehrssicherheit erheblich gefährdet ist. Da durch die Genehmigung solcher Markierungen immer auch ein Präzedenzfall geschaffen wird, wird die Aufbringung von Grenzmarkierungen im gesamten Stadtgebiet äußerst restriktiv gehandhabt und ist nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig.

Auf beiden Seiten der Fahrbahn der Dahlienstraße ist ein Gehweg vorhanden, der über 1,50 Meter breit ist und zuzüglich zur Fläche auf der Fahrbahn für die Ausfahrt genutzt werden kann. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist das Parken nur erlaubt, wenn mindestens drei Meter Restbreite auf der Fahrbahn verbleiben. Damit stehen den Fahrzeugführern in der Regel mindestens 4,50 Meter (zzgl. Garagenvorfläche) zur Ausfahrt zur Verfügung. Nach der einschlägigen Rechtsprechung ist ein mehrmaliges Rangieren zum Ein- und Ausfahren in ein Grundstück zumutbar. Bei einer Besichtigung vor Ort wurde festgestellt, dass die entsprechenden Zufahrtsbreiten gegeben und die Ein- und Ausfahrt mit Rangieren möglich ist. Die Straßenverkehrsordnung sieht zudem vor, dass der Ausfahrende sich erforderlichenfalls einweisen lassen muss. Besondere Umstände, die sich von anderen Straßen in Ingolstadt unterscheiden und welche eine ausnahmsweise Anbringung von Grenzmarkierungen rechtfertigen würden liegen in der Dahlienstraße nicht vor.

gez.

Ulrich Schäpe
Amtsleiter