

STELLUNGNAHME 2019-05-061 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42 walter.hoferer@ingolstadt.de
Datum	19.12.2019	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
BZA V Südwest	12.11.2019

Beratungsgegenstand

Sanierung Zeppelinstraße

Ein Bürger moniert den extrem schlechten Zustand der Zeppelinstraße. Er stellt den Antrag auf Sanierung des gesamten Fahrbahnbelags.

Stellungnahme der Verwaltung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zeppelinstraße ist mit der Zustandsnote 5 – 7 bewertet und somit als stark sanierungsbedürftig einzustufen. Bei Schäden dieses Ausmaßes ist eine dauerhafte Instandsetzung mit den Mitteln des Straßenunterhaltes nicht mehr möglich. Der vorhandene Straßenaufbau entspricht nicht dem heutzutage erforderlichen Ausbaustandard und ist demzufolge der Belastung des Straßenverkehrs nicht mehr gewachsen. Der vorgefundene Straßenaufbau besteht lediglich aus einer 5 – 10 cm dicken Asphaltenschicht auf einer ca. 20 - 30 cm dicken Schotterschicht. Darunter befindet sich eine mindestens 50 cm dicke Schicht aus Schluff. Nach aktuellem Standard müsste die Fahrbahn doppelt so stark dimensioniert sein. Eine Verstärkung des Aufbaus nach „oben“ scheidet wegen der Höhenlage der bestehenden Einfahrten und Zugänge aus, so dass nur eine Verstärkung in die „Tiefe“ möglich ist.

Es ist deshalb geplant, den Untergrund unterhalb des eigentlichen Planums mit tragfähigem Material zu verstärken und auf dieser Schicht die Fahrbahn und die Gehwege neu herzustellen.

Da sich die Maßnahme derzeit noch in einer frühen Planungsphase befindet, wird das Tiefbauamt bis zum endgültigen Ausbau nur noch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchführen. Die endgültige Entscheidung bleibt natürlich dem Stadtrat in seinen Haushaltsberatungen vorbehalten.

gez.

Walter Hoferer
Amtsleiter Tiefbau

