

<b>STELLUNGNAHME</b>  <b>BZA AZ 2022-04-070</b>  öffentlich	Bereich	Wasserversorgung und Entwässerung
	Bereichsleiter/in	Herr Helmut Benegui
	Telefon	3 05-35 00
	Telefax	3 05-36 09
	E-Mail	helmut.benegui@in-kb.de
Datum	12.01.2023	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>
Bezirksausschuss IV - Südost	27.10.2022

**Beratungsgegenstand  
TOP 4.6**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Anfrage dürfen wir wie folgt beantworten:

Da der Grundwasserflurabstand an dieser Stelle ca. 2 m beträgt, sollte die Bohrung eines Brunnens kein Problem darstellen.

Wir empfehlen, den Standort des Brunnens eher im nördlichen Bereich des Spielplatzes anzulegen. Ferner sollte eine Beschriftung „Kein Trinkwasser“ erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen  
ppa.

  
Helmut Benegui  
Bereichsleiter Wasserversorgung und Entwässerung