



Schaden Kragarm:
unmittelbar an der
Übergangskonstruktion
Kragarm abgerissen,
freiliegende Bewehrung



Schaden Rollenlager mit
Linienkippvorrichtung:
mehrfach angerostet, Lager
entspricht nicht dem Stand
der Technik, Lagerkräfte sind
überschritten, Lagertausch im
Zuge der bevorstehenden
Instandsetzung dringend
notwendig

Schaden Endquerträger:
Betonriss mit Wasseraustritt
und Aussinterung



Schaden Endquerträger mit
freigelegten
Spangliedköpfen:
Bewehrungsstahl mit
Lochfrasskorrosion aufgrund
Chlorideinwirkung